

## -- Wichtig vor der ersten Benutzung bitte Ihren MaxProgrammer updaten! --

### MX41 und MX46 – MaxProgrammer – Update Anleitung

Um Ihren MX41 oder MX46 zu aktualisieren/Updaten benötigen Sie die Updatesoftware WebVT!  
Diese Software können Sie herunterladen auf unsere Homepage [www.maxsensor.de](http://www.maxsensor.de) unter  
<https://www.maxsensor.de/support-anfrage/downloads.html>

#### **Hier ist die Anleitung:**

- Die Update-Software WebVT auf Ihren Computer herunterladen.
- 
- Die Update-Software WebVT auf Ihren Computer entpacken und installieren. (Nachdem Installieren, bitte einige Sekunden warten bis auch der Treiber automatisch installiert ist.)
- Nach der erfolgreichen Installation wird ein Desktop-Symbol mit dem Namen „WebVT“ angezeigt.
- Ihren Computer neustarten!
- Nun Starten Sie die Updatesoftware WebVT.
- Schalten Sie Ihren MX41 oder MX46 ein und verbinden Sie ihn mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- Die Updatesoftware „WebVT“ erkennt Ihren MX41 oder MX46 automatisch.
- Nun wird die Seriennummer Ihres MX41 oder MX46 angezeigt.
- Und das Fenster „Das Gerät ist nicht registriert wird angezeigt.“
- Drücken Sie „JA“ und registrieren Sie es jetzt“, wenn das Gerät noch nicht registriert wurde.
- Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf „SENDEN“.
- Klicken Sie auf GERÄT AKTUALISIEREN.  
(Beim aktualisieren/Updaten wird Ihr MX41 oder MX46 mehrmals automatisch neugestartet und dabei ertönt immer wieder ein Piepton.)
- Warten Sie bis die Updates installiert sind und die Meldung „Herzlichen Glückwunsch. Ihr Gerät ist jetzt auf dem neuesten Stand“ erscheint.
- Drücken Sie „OK“ und beenden Sie die Updatesoftware WebVT.
- Trennen Sie das Gerät anhand des USB-Kabels vom PC.
- Das Update ist jetzt abgeschlossen.



[support@maxsensor.de](mailto:support@maxsensor.de)

Support Tel.: +49-(0)4551-514258-8

